

CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE INTOXICACIONES POR MONÓXIDO DE CARBONO

# EL MONÓXIDO DE CARBONO MATA. TODAS LAS INTOXICACIONES SE PUEDEN EVITAR.

2 0 2 4














## QUÉ ES EL MONÓXIDO DE CARBONO

El monóxido de carbono es un gas altamente venenoso que se produce por una combustión deficiente, dada por un mal funcionamiento de los artefactos a gas y la falta de oxígeno en el ambiente. Se propaga con rapidez y no puede detectarse por ninguno de los sentidos, ya que no tiene olor, color ni sabor, y no irrita las mucosas. Una vez inhalado, se combina con la hemoglobina de la sangre a través de los pulmones e impide que el oxígeno llegue a los órganos vitales.



Una de las principales causas de la aparición de monóxido de carbono está en el mal estado de los artefactos de gas o en sus instalaciones, por ejemplo:

- Insuficiente circulación de aire debido a la inexistencia, obstrucción y/o menor tamaño de las rejillas de ventilación permanente.
- Instalación de artefactos en lugares inadecuados.
- Mal estado de los conductos de evacuación de los gases de la combustión: desacoplados, deteriorados o mal instalados.
- Quemador de gas con la entrada de aire primario reducida.
- Acumulación de hollín u otro material en el quemador.





Para evitar accidentes, toda instalación de artefactos a gas debe cumplir con las condiciones de ubicación, ventilación y evacuación de gases producto de la combustión, conforme a Reglamentaciones Técnicas Vigentes (ver NAG-200) que siempre deben ser realizadas por un gasista matriculado.

Si bien el monóxido de carbono no puede percibirse, hay claros indicios que señalan su presencia en el ambiente:


- Coloración amarilla o anaranjada de la llama, en lugar de color azul.
- Aparición de manchas o tiznado en paredes; decoloración de los artefactos, de sus conductos de evacuación de gases o alrededor de ellos.



### **CÓMO PUEDE AFECTAR TU SALUD**

El monóxido de carbono ingresa al organismo a través de los pulmones; se combina con la hemoglobina de la sangre (con una afinidad 250 veces mayor que con el oxígeno); y reduce su capacidad de transportar oxígeno a las células, provocando la hipoxia de los tejidos. De acuerdo con el tiempo de exposición, puede afectar principalmente al cerebro y al corazón.

Los síntomas de una intoxicación por inhalación de monóxido de carbono se confunden, a menudo, con los de la gripe o una intoxicación alimentaria.















Una intoxicación leve se manifiesta con debilidad, cansancio y tendencia al sueño; dolor de cabeza, náuseas y vómitos; dificultad para concentrarse y falta de coordinación.

Una intoxicación moderada por monóxido de carbono causa alteración del razonamiento, confusión, inconsciencia, convulsiones, dolor torácico, sensación de ahogo, hipotensión y coma.

La intoxicación grave por monóxido de carbono, a menudo, es mortal.







## QUÉ HACER EN CASO DE INTOXICACIÓN

- 1. Abrir puertas y ventanas para ventilar el ambiente y apagar los artefactos a gas.
- 2. Buscá atención médica inmediatamente.
- 3. Trasladá a la persona intoxicada a un área libre de gases tóxicos; preferentemente, llevala a un lugar al aire libre.
- 4. Mantené a la persona abrigada y recostada.
- 5. Si la persona está inconsciente, tomale el pulso y cerciorate de que respire.
- 6. En caso de que haya tenido un paro respiratorio, deberás practicarle reanimación cardio-pulmonar.
- 7. Asegurate de que la ambulancia esté en camino.







#### **LO QUE HAY QUE SABER**

- Es importante hacer revisar anualmente las instalaciones de gas por un gasista matriculado. Ellos son los únicos habilitados para realizar instalaciones, reparaciones o modificaciones.
- La llama del quemador de los artefactos a gas debe ser de color azul, estable y con los extremos transparentes. Si se torna amarilla, anaranjada o tiene fluctuaciones en su tamaño, es porque algo está funcionando mal.
- Por norma de seguridad, está prohibida la instalación de calefones y termotanques a gas en los baños.





- Las estufas instaladas en baños o dormitorios deben ser de tiro balanceado.
- La aparición de manchas en las paredes; decoloración de los artefactos, de sus conductos de evacuación de gases o alrededor de ellos, puede ser un aviso de presencia de monóxido de carbono.
- Aprovechá al máximo la capacidad calórica de los artefactos, no los tapés con cortinas ni muebles.
- Dejá siempre una rendija abierta; es importante que haya circulación libre de aire desde el exterior.



- Las hornallas y los hornos no son para calefaccionar. Eso es peligroso.
- Las hornallas de la cocina deben estar siempre limpias. La acumulación de líquidos o alimentos puede obstruir los quemadores lo que genera una mala combustión.
- Si tenés un detector de monóxido de carbono, activalo siempre.

